

SPECTROMETRE A FIBRE OPTIQUE OVIO

Pour obtenir un spectre fidèle a la source, sélectionner dans l'onglet a gauche de l'écran lorsque le programme est ouvert "Spectrographe". Puis "Appliquer la correction de sensibilité", en chargeant le fichier de correction se trouvant dans le répertoire du CD "K-mac". Il faut utiliser le fichier dont le nom correspond au numéro de série du spectromètre collé au dos de ce dernier.